

通州区 2024 年 10 月环境卫生日常检查情况

2024 年 10 月，区环卫中心对全区环境卫生、环卫设施、场站安全、道路尘土残存量进行了检查，具体检查情况如下：

一、环境卫生检查

（一）检查范围及内容

区环卫中心对道路、果皮箱、地下通道、过街天桥、小广告清理、雨水算子清掏、公厕、密闭压缩式清洁站、桶站及固废清运车辆进行检查。

（二）检查情况及结果

1. 道路：检查全区道路共 1176 个点位，发现问题 296 处，其中道路清扫保洁问题 261 处、绿化带保洁问题 19 处、过街天桥及地下通道保洁问题 7 处、雨水口清掏问题 1 处、清除非法宣传广告问题 8 处。主要问题为果皮箱满冒清掏不及时、非法宣传小广告清理不及时等，均已落实整改。

2. 公厕及清洁站：共检查公厕 57 座，发现问题 73 处；站点检查 24 次，检查 24 处，未发现问题。公厕主要问题为便池污物、化粪池未做有限空间标识等，均已落实整改。

二、环卫设施检查

（一）检查范围及内容

区环卫中心对通州区再生能源发电厂、董村分类垃圾综合处理厂、通州区有机质资源生态处理站、北京永乐废弃物混烧处理中心、北神树垃圾填埋场、西田阳生活垃圾填埋场、潞城生活垃

圾转运站、西集生活垃圾转运站、永乐店生活垃圾转运站、马驹桥生活垃圾转运站、梨园转运站及宋庄转运站共 12 家场站设施运行情况进行检查。

（二）检查情况及结果

共检查发现问题 91 处，其中通州区再生能源发电厂 5 处、董村分类垃圾综合处理厂 8 处、有机质资源生态处理站 36 处、北京永乐废弃物混烧处理中心 8 处、西田阳生活垃圾填埋场 10 处、潞城转运站 5 处、西集转运站 4 处、永乐店转运站 2 处、马驹桥转运站 8 处、梨园转运站 3 处、宋庄转运站 2 处。主要问题为预处理车间有异味、出渣间有污水积存等，均已落实整改。

三、环卫场站安全检查

（一）检查范围及内容

区环卫中心对通州京环公司所属设施场站、通州区有机质资源生态处理站、通州区再生能源发电厂、董村分类垃圾综合处理厂、北京永乐废弃物混烧处理中心、西集转运站、永乐店转运站及马驹桥转运站开展火灾隐患排查、有限空间作业、燃气间、消防设施以及用电安全等方面的检查工作，要求各设施场站做好各项安全生产保障工作。

（二）检查情况及结果

区环卫中心对上述生活垃圾处理设施共开展安全生产检查 14 次，检查设施 23 处，累计出动 48 人次，累计核销隐患 10 处，主要问题为西田阳填埋场硫酸间未落实双人双锁等，均已落实整

改。

四、道路尘土残存量检测

（一）检查范围及内容

区环卫中心对全区 22 个街道乡镇可上机械道路进行尘土残存量检测。每月抽取部分道路进行检测，发现问题立即反馈至属地，督促属地及作业单位控制道路尘土残存量。

（二）检查情况及结果

本月共抽取全区 85 条道路，选取检测采样点 651 个，并通过实施反馈机制及时复测。每月将全区尘土残存量检测情况在《北京城市副中心报》公布，城市道路洁净度总体良好。检测结果：本月检测 85 条道路中共 11 条尘土残存量超标，分别为通运街道的北运河东滨河路和朝晖东街、马驹桥镇的小古二路、永乐店镇的潮东路、潮县镇的潮兴五街、潞城镇的小崔路、西集镇的杜太路和胡郎路、张家湾镇的垡头南路、宋庄镇的徐尹路、于家务乡的环乡路。针对本月检测数值已向京环公司及相关街道乡镇反馈，均已落实整改。